

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №5 с. Селты**

427270, УР, с. Селты, ул. Первомайская, д.9

ИНН 1819002348 КПП 182101001

Тел. 8 (34159) 3-10-89

Заместителю главного государственного
инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и
Сюмсинского районов Удмуртской республики по
пожарному надзору Зорину Сергею Николаевичу

**Отчёт
на предписание № 38/38/2 от 14.09.2021г.
по устранению причин и условий, способствующих совершению административных
правонарушений**

В ответ на предписание № 38/38/2 от 14.09.2021г. по устранению причин и условий, способствующих, совершению административных правонарушений сообщаю, что данное предписание рассмотрено. О принятых мерах сообщаю следующее:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры
1.	Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц здания (2 шт.) и наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий (отсутствуют соответствующие протоколы испытаний).	Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц здания (2 шт.) и наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий будет организовано в ходе подготовки к новому 2022-2023 учебному году (в мае).
2.	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Выполнено.
3.	В коридоре перед входом в группу № 7 дымовые пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии.	Извещатели находятся в исправном состоянии. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию оборудования и системы пожарной сигнализации, СОУЭ от 16.09.2021г.
4.	Один из дымовых пожарных	Извещатель в коридоре,

	извещателей в коридоре, расположенном между спортивным залом и музыкальным залом находятся в неисправном состоянии.	расположенном между спортивным залом и музыкальным залом находятся в исправном состоянии. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию оборудования и системы пожарной сигнализации, СОУЭ от 16.09.2021г.
5.	Внутренние пожарные краны находятся в неисправном состоянии (отсутствует минимальное требуемое давление воды согласно акту проверки пожарных кранов на водоотдачу).	20.04.18г. составлен акт проверки центрального водопровода по объекту МКДОУ детский сад №5. Комиссией установлено, что давление на входе в здание составляет 3,5 атм., что соответствует норме. Копия ответа от МУП «Тепловодсети» прилагается. Точная причина отсутствия минимального требуемого давления воды не установлена. Данный вопрос будет решаться в весенне-летний период 2022г.
6.	В месте установки приёмно-контрольных приборов пожарных информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, размещена не в полном объёме (отсутствует информация, обозначающая подключение линий связи к шлейфам прибора контрольно-приёмного ГРАНИТ -3).	Выполнено. Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, размещена в полном объёме (имеется информация, обозначающая подключение линий связи к шлейфам прибора контрольно-приёмного ГРАНИТ -3).
7.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями. Фактически в подвале в местах прохода водопровода и канализационных труб через железобетонные перекрытия, отверстия заделаны горючей монтажной пеной.	Выполнено. Проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
8.	При имитации режима «Неисправность» АУПС путём снятия точечного дымового пожарного извещателя (далее ИПД), установленного в коридоре 1 этажа, извещение о возникшей соответствующей неисправности в	Данное нарушение устранено. Система пожарной сигнализации исправна. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию оборудования и системы пожарной сигнализации,

	помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступило (п.2.1 протокола № 64 от 16.03.2021г.)	СОУЭ от 22.10.2021г.
9.	В ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на два ИПД, установленных в кабинете заместителя заведующего по АХЧ, АУПС в режим «Пожар» не перешла (п.3.2 протокола № 64 от 16.03.2021г.)	Данное нарушение устранено. Система пожарной сигнализации исправна. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию оборудования и системы пожарной сигнализации, СОУЭ от 22.10.2021г.
10.	В ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на два ИПД в спальнях помещений групп № 1-№ 3, № 8, АУПС перешла в режим «Пожар», при этом условие своевременной замены в случае выхода из строя какого-либо пожарного извещателя на объекте не обеспечивается. Актуальная техническая документация на системы противопожарной защиты на объекте отсутствует (п.п.3.3-3.5, п. 3.7 протокола № 64 от 16.03.2021г.)	Данное нарушение устранено. Система пожарной сигнализации исправна. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию оборудования и системы пожарной сигнализации, СОУЭ от 22.10.2021г.
11.	В ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на один ИПД в спальном помещении группы № 7, АУПС перешла в режим «Пожар» без применения методов повышения достоверности сигнала о пожаре (перезапрос состояния пожарных извещателей) (п.3.6 протокола № 64 от 16.03.2021г.)	Данное нарушение устранено. Система пожарной сигнализации исправна. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию оборудования и системы пожарной сигнализации, СОУЭ от 22.10.2021г.
12.	В ходе имитации работы АУПС от резервного источника питания путем отключения основного источника питания, установленного в кабинете заместителя заведующего по АХЧ, соответствующая световая индикация, звуковое оповещение на приборе приёмно-контрольном пожарном включилось, при этом извещение о возникшей неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступило (п.1.1 протокола № 64 от 16.03.2021г.)	Данное нарушение устранено. Система пожарной сигнализации исправна. Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию оборудования и системы пожарной сигнализации, СОУЭ от 22.10.2021г.

Заведующий

Е.Н. Дубовцева

