

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
03.09.2021	№ 18210061000200647505	



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского,
Селтинского и Сюмсинского районов

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 38/38/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида №5 с.Селты Селтинского района Удмуртской Республики
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Заведующему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №5 с.Селты Селтинского района Удмуртской Рес-

публики

Дубовцевой Екатерине Николаевне

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Зорина Сергея Николаевича от 03.09.2021 № 38/38 в период с 09 ч.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
00 мин. «13» сентября 2021 г. до 12 ч. 00 мин. «13» сентября 2021 г. и с 14

органа государственного пожарного надзора)

с 15 ч. 30 мин. «14» сентября 2021 г. до 15 ч. 30 мин. «14» сентября 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка здания и территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №5 с.Селты Селтинского района Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, Селтинский район, с.Селты, ул.Первомайская, 9,
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №5 с.Селты Селтинского района Удмуртской Республики Дубовцева Екатерина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьями 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц здания (2шт.) и наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий (отсутствуют соответствующие протоколы испытаний)	п.17 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.6.1.14 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.09.2022 г.	
2.	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	
3.	В коридоре перед входом в группу №7 дымовые пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии	п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	
4.	Один из дымовых пожарных извещателей в коридоре, расположенном между спортивным залом и музыкальным залом находится в неисправном состоянии	п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	
5.	Внутренние пожарные краны находятся в неисправном состоянии (от-	п.48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил	15.03.2022 г.	

	существует минимальное требуемое давление воды согласно акта проверки пожарных кранов на водоотдачу)	противопожарного режима в Российской Федерации»	
6.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, размещена не в полном объеме (отсутствует информация, обозначающая подключение линий связи к шлейфам прибора контрольно-приемного ГРАНИТ-3)	п.10 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.
7.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями. Фактически в подвале в местах прохода водопровода и канализационных труб через железобетонные перекрытия, отверстия заделаны горючей монтажной пеной	п.15 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.
8.	При имитации режима «Неисправность» АУПС путём снятия точечного дымового пожарного извещателя (далее ИПД), установленного в коридоре 1 этажа, извещение о возникшей соответствующей неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступило	ч.5ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.
9.	В ходе имитации пожара путем последовательного воздействия на два ИПД, установленных в кабине заместителя заведующего по АХЧ, АУПС в режим «Пожар» не перешла	ч.4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.
10.	В ходе имитации пожара путем последовательного воздействия на два ИПД в спальнях помещений групп №1-№3, №8, АУПС перешла в режим «Пожар», при этом условие своевременной замены в случае выхода из строя какого-либо пожарного извещателя на объекте не обеспечивается.	ч.5ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.54 Постановления Правительства	15.03.2022 г.

	Актуальная техническая документация на системы противопожарной защиты на объекте отсутствует	Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
11.	В ходе имитации пожара путем последовательного воздействия на один ИПД в спальном помещении группы №7, АУПС перешла в режим «Пожар» без применения методов повышения достоверности сигнала о пожаре (перезапрос состояния пожарных извещателей)	ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.2 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	
12.	В ходе имитации работы АУПС от резервного источника питания путем отключения основного источника питания, установленного в кабинете заместителя заведующего по АХЧ, соответствующая световая индикация, звуковое оповещение на приборе приемно – контрольном пожарном включилось, при этом извещение о возникшей неисправности в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступило	п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Зорин С.Н.

(подпись, фамилия, инициалы инспектора)

«14» сентября 2021 г.
М.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №5 с.Селты Селтинского района Удмуртской Республики Дубовцева Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» 09 2021 г.

(подпись)

Сметная разбивка размещается в правом верхнем углу после реализации

